



2016年10月21日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 綱川 智
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 広報・IR部長
長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

米ウェスチングハウス社コロンビア燃料工場の操業再開に関する
米国原子力規制委員会の許可について

2016年9月29日付「米ウェスチングハウス社コロンビア燃料工場に対する米国原子力規制委員会の調査について」にてお知らせしているとおり、当社グループ会社のウェスチングハウス社（以下、WEC）の米国サウスカロライナ州にあるコロンビア燃料工場は、ウラン粉末を製造する再転換工程内（注）において社内規定量を上回るウランを含む堆積物が発見されたため、今年7月から再転換工程の操業を停止しておりましたが、10月20日（米国時間）にWECが米国原子力規制委員会（以下、NRC）より操業再開の許可を得たことをお知らせします。またWECは即日操業再開に向けて準備を開始いたしました。

なお、WECは本件に関する違反レベルや処分を含むNRCからの正式レポートを現時点では受領しておりません。今後公表が可能となりましたら速やかにお伝えいたします。

（注）：燃料製造工程の前工程であるウラン濃縮工程において、移送に適した固体の六フッ化ウランが生成され、燃料製造工程の最初の工程で、六フッ化ウランから燃料に使用する二酸化ウラン化合物（ウラン粉末）を製造します。この工程を再転換といいます。

以上